


# ナス管 5球 ラジオ (昭和6年製造品)



真空管 (オール ナス管)

V1 (224)

V2 (227)

V3 (227)

V4 (171A)

V5 (112B)

修理履歴

SP


1、修理年月

マグネチック

2、修理内容

何時までも大切に守って下さい

修理者住所・電話番号



1993年5月 修理者:

B電源回路の平滑コンデンサーは全て容量抜けの為交換。V3とV4間のトランス1次側断線の為C, R回路に修正。SP回路、効率を良くする為太線の様に修正。その他、コイル類の付け根部分断線修理。その他、V4の劣化が他の真空管に比べ劣化が激しい。劣化の少ない球 又は、12A等の球に交換すればもっと大きな音が出ます。